

Sicherheitsfibel

Willkommen im Firmenverbund Müve Biel-Seeland AG, ARA Region Biel AG, ST Biel-Seeland AG

Bitte diese Broschüre vor Arbeitsbeginn studieren, die beschriebenen Punkte beachten und auch einhalten. Besten Dank.

- **Tägliches an- und abmelden im Kommandoraum der Müve** ist für sämtliche externen Personen Pflicht (im Gebäude im 1. Stock). Das heisst die Anwesenheit ist auf der entsprechenden Liste ein- respektive auszutragen.

- Den Kommandoraum der Müve erreichen Sie unter folgenden Nummern:

- von extern: 079 745 28 00
- von extern: 032 366 50 71
- intern: 243

- Zur Erinnerung wichtige Telefonnummern:

Betriebsnothelfer:

- Sascha Scheidegger 079 478 51 45
- Thomas Reindl 079 853 87 27
- Ernst Küffer 079 853 87 22

- Sanität: 144
- Polizei: 117
- Feuerwehr: 118
- Rega: 1414

- Bei Evakuierungsalarm begeben sich **ALLE** unverzüglich zum Sammelplatz (siehe Sicherheitsplan auf der letzten Seite)

Hinter dem Waaghaus beim Eingang



Arbeiten nach dem 5-Punkte-Vorgehen

Ich arbeite sicher, nach dem 5-Punkte-Vorgehen:

① Vorrang geben

Ich gebe der Arbeitssicherheit bei all meinen Tätigkeiten Vorrang. Deshalb melde ich Arbeiten, die nicht sicher ausgeführt werden können, meinen Vorgesetzten. Und ich habe das Recht, eine Arbeit, die sich nicht sicher bewältigen lässt, abzulehnen.

② Planen

Ich führe meine Arbeit so aus, dass ich mich und meine Kolleginnen und Kollegen nicht in Gefahr bringe. Deshalb überlege ich vor jeder Arbeit, welche Gefahren damit verbunden sind. Wenn ich neue Aufgaben übernehme, eigne ich mir vorher das nötige Wissen an.

③ Schützen

Ich trage jederzeit die vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung und befolge die Sicherheitsanweisungen der Unternehmungen konsequent.

④ Handeln

Ich schaue nicht weg, wenn meinen Kolleginnen und Kollegen eine Gefahr droht. Ich mache sie darauf aufmerksam und unterstütze sie, die Arbeit ohne Risiko auszuführen

⑤ Melden

Ich melde jede gefährliche Situation und jeden Betriebsunfall unverzüglich meinen Vorgesetzten. Ich eliminiere die Gefahr sofort oder mache Verbesserungsvorschläge.

Ich trage die notwendige Schutzbekleidung (PSA)



ACHTUNG!

Auf dem gesamten Areal der Müve Biel-Seeland AG gilt eine generelle Helm- und Schutzbrillentragepflicht.



Spezielle Arbeiten

Führen oder bedienen Sie nur Fahrzeuge, Maschinen oder Anlagen, für welche Sie geschult sind und für welche Sie einen gültigen Führerausweis besitzen.



Meine Werkzeuge und Hilfsmittel sind in Ordnung. Die Müve kann die Arbeitssicherheit überprüfen und wird mir bei Problemen auch helfen.

Schweißen, Löten und ähnliche brandgefährliche Arbeiten darf ich nur in Absprache mit der Revisionsleitung durchführen.



Kranbenützung

Achtung: Gefahr durch hängende Lasten!

Nie unter einer hängenden Last stehen oder durchgehen.



Arbeiten mit Leitern

Benutzen Sie eine Anstelleiter oder einen Dreitritt. Leiter vor Gebrauch prüfen. Auf den richtigen Anstellwinkel achten.



Arbeiten mit Absturzhöhe grösser als 2 Meter mache ich in Absprache mit der Revisionsleitung mit Gerüst, Hebebühne.



Absturzsicherung

Eine Absturzsicherung trage ich immer bei den Arbeiten, bei welchen dies vorgegeben ist.



Spezielle Arbeiten

Abgesicherte Anlageteile dürfen nur in Absprache mit der Instandhaltung oder der Revisionsleitung in Betrieb genommen werden!



Wenn ich an der abgesicherten Anlage arbeiten muss, Sorge ich dafür, dass diese zusätzlich mit einem Schloss gesichert wird!

Elektrizität

FI-Schalter verwenden



Stecker, Kabel und Elektrohandwerkzeuge vor Gebrauch auf mögliche Schäden kontrollieren.

Rauchverbot

Es gilt absolutes Rauchverbot (wie auf Sicherheitsplan vermerkt):

- in sämtlichen Gebäuden
- Wendeplatz KVA
- Gasstation Treppenturm Wäscher KVA
- Gasstation äusserer Treppenturm Kesselhaus KVA
- Gasdom ARA
- Faultürme ARA
- Gaseinspeisung ARA



Ausnahmen: Aussenbereich bei den installierten Aschenbechern

Körperliche Reinigung

Schützen: direkten Hautkontakt mit schädlichen Produkten vermeiden

Reinigen: bei jedem Arbeitsunterbruch und bei Arbeitsschluss die Hände reinigen

Pflegen: Hände nach der Arbeit eincremen



Warnschilder


Kennzeichnung, Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenblätter beachten.

Produktidentifikatoren	Aceton CH ₃ COCH ₃		 	Gefahrenpiktogramme
			Gefahr	Signalwort
Gefahrenhinweise (H-Sätze)	Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar H319 Verursacht schwere Augenreizungen H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen		Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P305+ P338+ P351 P337+ P313 P403+ P233 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.	Sicherheitshinweise (max. 6 P-Sätze)
Angaben zum Lieferanten	Musterfirma • Musterstraße 1 • D 12345 Musterstadt • +49 1234 56789		Inhalt: 5 Liter	Nennmenge
Ergänzende Informationen	Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen			



Fluchtwege

Fluchtwege immer frei halten! Niemals Notausgänge blockieren!



Standort Defibrillator

Am Waaghaus neben der Türe



Notfall

Arzt

0900 900 024

Spital

032 324 24 24

Koordinaten

Für Luftrettung

47°07'11"N 7°15'23"E



Für Bodenrettung (Treffpunkt) Waage,

Portstrasse 40, 2555 Brügg



Wichtige Rufnummern:

Betriebsnothelfer


- Sascha Scheidegger 079 478 51 45
- Thomas Reindl 079 853 87 27
- Ernst Küffer 079 853 87 22

Verantwortliche Sicherheitsbeauftragte

- Kehrlichtverwertung:
Florim Berisha 078 782 55 55
- Abwasserreinigung:
Didier Bregnard 079 108 53 26

Sicherheitsplan Übersicht gesamtes Areal

Sicherheitsplan



Erstellt März 2016 / Ba / Rev. 11

MÜVE-Sicherheitsplan-Rev.11

21. Juni 2023